

4. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ВНИМАНИЕ! ИЗГОТОВИТЕЛЬ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В СЛУЧАЕ ПОВРЕЖДЕНИЙ, ВОЗНИКШИХ В РЕЗУЛЬТАТЕ НЕПРАВИЛЬНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ, А ТАКЖЕ ВНЕСЕНИЯ КАКИХ-ЛИБО ИЗМЕНЕНИЙ В КОНСТРУКЦИЮ ИЗДЕЛИЯ. В ЭТОМ СЛУЧАЕ ВСЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ВОЗЛАГАЕТСЯ НА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ.

4.1. Перед первым использованием внимательно ознакомьтесь с данным руководством по эксплуатации. Неправильное обращение с прибором может привести к его поломке.

4.2. Прибор не предназначен для промышленного применения. Используйте весы только в бытовых условиях.

4.3. Перед первым включением проверьте, установлены ли батареи.

4.4. Не используйте прибор вне помещений. Предохраняйте его от жары, прямых солнечных лучей и влажности.

4.5. Не погружайте прибор в воду или другие жидкости. Если это произошло, немедленно отключите прибор, сняв батареи, и обратитесь в ближайший сервисный центр.

4.6. Всегда вынимайте батареи при чистке весов или обнаружении неисправности.

4.7. Не позволяйте детям пользоваться прибором без контроля взрослых.

4.8. Перед взвешиванием обращайте внимание на уровень заряда батарей. В случае низкого заряда на дисплее отобразится «Lo». Замените батареи, чтобы избежать погрешности при взвешивании.

4.9. Во избежание поломки весов не подвергайте их тряске и ударам.

4.10. Используйте только рекомендованные элементы питания.

4.11. Устанавливайте батареи правильно, соблюдая полярность.

4.12. Храните неиспользуемые элементы питания в упаковке, подальше от

металлических предметов, которые могут вызвать короткое замыкание.

4.13. Вовремя меняйте разрядившиеся батареи. Выньте батареи сразу же, как только они разрядились. Химикаты, вытекшие из батарей, вызывают коррозию. Если обнаружены следы утечки химикатов, удалите их сухой тканью.

4.14. Запрещается разбирать, нагревать или бросать батареи в огонь.

4.15. Прибор предназначен для работы в жилых, коммерческих зонах и

общественных местах, производственных зонах с малым энергопотреблением.

4.16. Не пытайтесь самостоятельно разбирать и ремонтировать прибор. С целью ремонта обращайтесь в ближайший сервисный центр.

4.17. Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игр с прибором.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ! НЕПРАВИЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБОРА МОЖЕТ ПОВЛЕЧЬ ТРАВМЫ РАЗНОЙ СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ.

4.18. Изготовитель не несет ответственности за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный продукцией Delta людям, домашним животным, имуществу потребителя и иных третьих лиц в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки изделия; умышленных и неосторожных действий (бездействий) потребителя и иных третьих лиц, действия обстоятельств непреодолимой силы.

Примечание: данное руководство не может предусмотреть все возможные нештатные ситуации, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации весов. Пользователь должен самостоятельно следить за соблюдением техники безопасности при работе с данным прибором.

5. УСТАНОВКА БАТАРЕЙ

5.1. Устанавливать или заменять батареи необходимо, когда:

- весы только что куплены;
- индикатор показывает низкий уровень заряда батарей.

5.2. Откройте крышку отсека для батарей, расположенного на нижней стороне весов.

5.3. Установите 2 батареи типа AAA, соблюдая полярность.

6. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

6.1. Разместите весы на ровной горизонтальной поверхности, не касаясь стен или других предметов, все ножки весов должны находиться в одной плоскости.

Примечание: твердость поверхности, ровность плоскости, на которые установлены весы, влажность и температура, уровень электромагнитного излучения близлежащих электробытовых приборов - все эти и другие факторы способны оказывать влияние на результаты. Поэтому для получения сопоставимых между собой результатов взвешивания выберите отдельное место, в котором установите весы, и старайтесь использовать их только в этом месте.

6.2. Установите необходимую единицу измерения веса, нажав переключатель, расположенный на нижней стороне весов.

ВНИМАНИЕ! ЕСЛИ ВЕСЫ ВКЛЮЧАТСЯ ВО ВРЕМЯ ПЕРЕНОСКИ, ПОСТАВЬТЕ ИХ В ВЫБРАННОЕ ВАМИ МЕСТО И ПОДОЖДИТЕ НЕСКОЛЬКО СЕКУНД, ЧТОБЫ ОНИ ОТКЛЮЧИЛИСЬ.

6.3. Вставляйте на весы плавно, без резких движений. Весы включатся автоматически, во время взвешивания старайтесь не двигаться, через несколько секунд отобразится ваш точный вес.

Примечание: избегайте помещения на весы предметов с весом, заведомо большим допустимой нагрузки. Это приведет к повреждению чувствительных элементов и электроники.

6.4. При взвешивании старайтесь равномерно распределить вес по рабочей площади весов: принцип работы весов основывается на деформации равномерно расположенных чувствительных элементов под измеряемым весом, поэтому при сильной разнице в расположении центров приложения веса результаты будут различаться.

Рекомендации: взвешиваться следует при одинаковых условиях, предпочтительно утром после сна (чтобы избежать погрешностей, связанных с изменением веса в течение дня из-за питания, пищеварения или физических нагрузок). В противном случае возможны значительные отклонения от истинного веса.

6.5. Весы предназначены для работы только в одном режиме, и частое их переключение с места на место может привести к возникновению погрешностей.

ВНИМАНИЕ! ВЕСЫ ИМЕЮТ СТЕКЛЯННУЮ РАБОЧУЮ ПОВЕРХНОСТЬ, ИЗБЕГАЙТЕ ПОЯВЛЕНИЯ ТРЕЩИН: ТРЕСНУВШЕЕ СТЕКЛО НЕ ПЕРЕДАЕТ ЧУВСТВИТЕЛЬНЫМ ЭЛЕМЕНТАМ НАГРУЗКУ ПРОПОРЦИОНАЛЬНО И РАВНОМЕРНО, ЧТО ПРИВЕДЕТ К ИСКАЖЕНИЮ РЕЗУЛЬТАТОВ.

6.6. Автообнуление

Сойдите с весов, и вес обнулится.

6.7. Автоотключение

Весы автоматически отключатся через 10 секунд после взвешивания.

Примечание: регулярно проверяйте уровень заряда элемента питания. Если уровень заряда элемента питания менее половины, показания весов могут быть неточными.

Изготовитель: Блест Глоб Интернешнл
Линтед, Рун 3020, Флор 3, Билдин 5, №21,
Сань Ле Нань Лу, Юэ Сю Дистрикт, Гуанчжоу
Сити, КНР
Страна происхождения: Китай
Импортёр: ООО «БРИФИНГ»
Россия, 111024, г. Москва, Внутргородская
территория (Внутргородское муниципальное
образование) города федерального значения,
Муниципальный округ Лефортово,
ул. Авиамоторная, дом 50, строение 2, этаж 2,
помещение XI, комната 25, офис А76
ИНН 7722495179, ОГРН 1207700464254

